



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 78 /23

Indico ao Prefeito Municipal, para que mantenha estudos juntamente com a Secretaria competente, objetivando se proceder a colocação de uma **LOMBADA** especificadamente pouco antes da demarcação **PARE** da via Amparo/JAGUARIUNA pouco após a oficina Mecânica Sivald.

JUSTIFICATIVA

Devido ao grande risco apresentado na rotatória do posto 24 Shell Jardim triunfo, onde muitos casos de acidentes já ocorreram e um risco diário de outras vítimas poderem estar sendo incluídas nesses dados e também a grande insatisfação perante nenhuma ação real solução ter sido apresentada solicito uma ação já foi apresentada ao prefeito no último dia 16 sobre a colocação de uma lombada especificadamente pouco antes da demarcação PARE da via Amparo/JAGUARIUNA pouco após a oficina Sivald. Pois a mesma vai obrigar que o condutor que vem sentido Jardim Andrade/Praça Cel. João Pedro tenha que desacelerar para passar o obstáculo assim sendo obrigado a dar a preferencial ao condutor que faz a rotatória e opta pelo acesso bairro Triunfo e também essa desaceleração traz mais segurança ao pedestre que faz sua travessia na faixa frente ao posto.

O que vemos hoje, é uma disputa de espaço onde a faixa de PARE muitas vezes não é respeitada por quem tráfego na marginal Amparo/Jaguariúna e disputa espaço com os condutores que vem fazendo a rotatória e em sua maioria ambos vendedores por se preocuparem com essa questão de atenção em dividir a entrada pois não se tem a condição de respeito a sinalização e por ambos virem em alta velocidade acaba se por gerar acidentes e muitas vezes não se atentam ao pedestre que está atravessando.

Essa lombada fará com que a preferência de quem faz a rotatória seja respeitada assim como já foi implantada em todas rotatórias que apresentaram esses problemas e os mesmos foram sanados.

Outro ponto que gera o mesmo risco ou até mais é a entrada de ônibus onde já foram implantados tachões, mas sem sucesso pois os mesmos não aguentaram uma semana. Que seja colocado 2 lombadas de menores proporções uma na entrada e uma na saída da via destinada 100% ao transporte público pois também não se tem respeito pelas inúmeras sinalizações ali colocadas e com intuito de cortar caminho acaba se adentrando nessa área restrita em alta velocidade para cortar o tráfego que se apresenta na via principal que está em sua frente assim trazendo risco ao pedestre que usa a faixa no local assim como passageiros que ali desembarcam e ao sair da área acaba por colidir com o veículo que segue o fluxo da via.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Tenho ciência que um projeto está em andamento mas devido ao mesmo ainda não ter sequer previsão para início dos estudos e levando em conta o risco e os vários pedidos de resolução deste problemas e principalmente pelo alto número de vítimas e ocorrências menores peço que essa ação seja feita o quanto antes para que coisas piores não ocorram e que atribuições não sejam feitas contra administração devido a ter a ciência do mesmo e não ter tido resolução de tal. Volto a citar "todas rotatórias que temos na marginal apresentaram tais problemas de falta de respeito por sinalizações e acabavam gerando acidentes e de condições graves e logo após a implementação de lombada o problema foi 100% solucionado". Contando com o entendimento da gravidade da questão e de outras medidas terem saídas tomadas e não gerando melhoras que possamos implementar tal ação para integridade da população que por ali transita.

Portanto que a administração tome as devidas providências.

Sala das Sessões Vereador Dario Gomes de Oliveira, em 17 de março de 2023.

JEDSON R. PANEGASSI BARBOSA
"JEDSON PANEGASSI"
VEREADOR